

Wassergehalt nach DIN 18 121

Neubau eines Feuerwehrhauses in 31556 Wölpinghausen

Bearbeiter: Schl.

Datum: 29.01.2020

Prüfungsnummer:
Entnahmestelle: siehe unten
Tiefe: siehe SV
Bodenart: siehe SV
Art der Entnahme: gestört
Probe entnommen am: 22.01.2020

Probenbezeichnung:	BS 3/P 2
Feuchte Probe + Behälter [g]:	268.44
Trockene Probe + Behälter [g]:	244.43
Behälter [g]:	111.42
Porenwasser [g]:	24.01
Trockene Probe [g]:	133.01
Wassergehalt [%]	18.05

Probenbezeichnung:	BS 4/P 2
Feuchte Probe + Behälter [g]:	255.02
Trockene Probe + Behälter [g]:	227.22
Behälter [g]:	78.30
Porenwasser [g]:	27.80
Trockene Probe [g]:	148.92
Wassergehalt [%]	18.67

Probenbezeichnung:	BS 7/P 2
Feuchte Probe + Behälter [g]:	249.16
Trockene Probe + Behälter [g]:	236.55
Behälter [g]:	169.16
Porenwasser [g]:	12.61
Trockene Probe [g]:	67.39
Wassergehalt [%]	18.71

Probenbezeichnung:	BS 9/P 3
Feuchte Probe + Behälter [g]:	244.50
Trockene Probe + Behälter [g]:	222.55
Behälter [g]:	91.22
Porenwasser [g]:	21.95
Trockene Probe [g]:	131.33
Wassergehalt [%]	16.71